

Rouge
Ral 3002

Orange
Ral 2009

Aluminium

Blanc neige
Ral 9010

Gris graphite
Ral 7021

Vert
Ral 6016

/6

/7

/8

/9

/14

/27

CONNEXION RAPIDE

Prises de courant 2P+T



K22 /6 /7 /8 /9 /14 /27 Prise connexion rapide


K11 /6 /7 /8 /9 /14 /27 Prise Schuko connexion rapide



KS22 /6 /9 /14 Prise connexion rapide +
détrompeur

KS11 /6 /9 /14 Prise Schuko connexion rapide +
détrompeur

Bloc de connexion



AC11 Bloc de connexion pour multiprises

Voir application au pied de la page.

CONNEXION À VIS

Prises de courant 2P+T



K02 /6 /8 /9 /14 Prise connexion à vis

K01 /6 /7 /8 /9 /14 Prise Schuko connexion à vis



KL02 /6 /9 /14 Prise connexion à vis + voyant

KL01 /6 /7 /9 /14 Prise Schuko connexion à vis + voyant



KLS02 /6 /9 /14 Prise connexion à vis + voyant + détrompeur

KLS01 /6 /7 /9 /14 Prise Schuko connexion à vis + voyant + détrompeur

Détrompeur



AC33 /6

Fiche de déblocage de la sécurité selective sur les prises KLS0../.. et KS../..

Montage de multiprises à l'aide du bloc de connexion



Insérer le bloc de connexion dans les contacts de la prise.



Appuyer jusqu'à ce que le bloc de connexion soit complètement inséré dans les contacts.



Répéter l'opération avec la prise suivante et ainsi de suite.



Informations techniques
page 181