


# SACE Emax 2 - Tmax XT

Terminali orizzontali divaricati SHR per parte fissa di estraibile - E1.2 - XT7M - XT7  
 Horizontal spreaded rear terminals SHR for fixed part of withdrawable device - E1.2 - XT7M - XT7  
 Waagrechte verbreiterte Anschlüsse SHR für das feste Teil von ausfahrbaren Versionen - E1.2 - XT7M - XT7  
 Prises horizontales épanouies SHR pour partie fixe de débrochable - E1.2 - XT7M - XT7  
 Terminales horizontales separadores SHR para parte fija de extraíble - E1.2 - XT7M - XT7  
 水平分布后侧端子SHR用于可抽出式设备的固定部件 - E1.2 - XT7M - XT7

E1.2 - XT7M - XT7



1

		A	B	C	D	E
E1.2 W SHR	III	3(6)	-	6(12)	6(12)	6(12)
	IV	-	4(8)	8(16)	8(16)	8(16)

1

Per interventi su parti fisse togliere tensione al circuito di potenza ed ai circuiti ausiliari e mettere a terra in modo visibile i terminali, sia dal lato alimentazione che dal lato carico.

For action on fixed parts disconnect the power circuit and the auxiliary circuits and visibly earth the terminals both on the power supply side and on the load side.

Für Eingriffe an Festteilen die Leistungs- und Hilfsstromkreise spannungsfrei schalten und die Anschlüsse sowohl auf der Netz- als auch der Lastseite gut sichtbar erden.

Pour des interventions sur des parties fixes, couper la tension au circuit de puissance et aux circuits auxiliaires et mettre à la terre de manière visible les prises aussi bien du côté alimentation que du côté charge.


Para intervenciones en partes fijas, quitar tensión al circuito de potencia y a los circuitos auxiliares y poner a tierra en modo visible los terminales, tanto del lado alimentación como también del lado carga.

在固定部件上进行操作时，应断开电源电路和辅助电路。

在紧邻断路器的位置，在电源侧和负载侧将电源电路接地，并进行标识。


2


III



3

IV





	III	IV
A	206	276
B	219	289
C	342	456

