

Détecteur ultrasonique UB500-30GM65-WS3-BHMS5

- Sortie de point de commutation CA
- LED haute visibilité 330°
- Réglage manuel de la plage


Système à une tête







Dimensions




Données techniques

Caractéristiques générales	
Domaine de détection	70 500 mm
Zone aveugle	0 70 mm
Cible normalisée	100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteur	400 kHz
Retard à l'appel	≤ 45 ms
Eléments de visualisation/réglage	
LED verte	alimentation
LED rouge	Sortie
Caractéristiques électriques	


:	ŧ
	۲
	2
	G
•	Ŧ
i	ĭ
i	σ
-	ŕ
-	σ
-	C
	2
i	Ö
	∹
ď	ä
	7
	Ξ
	7
1	
	١
	Ċ
	7
	Ē
:	7
	ă
:	ĭ
	٦
	g
	ä
-	r
i	
	4
1	٩
1	Ö
	Ç
	_
į	'n
i	ċ
i	⊼
	2
	2
	ŧ
	'n
:	<u> </u>
	C
	Ξ
	2
	٥
	C
	a
	ŧ
	۲
1	-

Données techniques		
Tension d'emploi	U_{B}	90 140 V C.A.
Puissance absorbée	P ₀	≤ 75 mA
Sortie		
Type de sortie		Thyristor, 1 NO
Courant assigné d'emploi	l _e	700 mA
Chute de tension	U_{d}	≤ 1,5 V C.A.
Reproductibilité		≤5 mm
Fréquence de commutation	f	15 Hz
Course différentielle	Н	env. 15 mm
Influence de la température		< 2 % du point loin de commutation
Conformité aux normes		
Normes		EN 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 70 °C (-13 158 °F)
Température de stockage		-40 85 °C (-40 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		5 broches, Connecteur V95
Degré de protection		IP65
Matérial		
Boîtier		laiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteur		résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane


Connexion



Affectation des broches



Courbe de réponse caractéristique



Courbe 1: surface unie 100 mm x 100 mm Courbe 2: barre ronde, Ø 25 mm

Configuration

Procédure de réglage

Le détecteur UB500 fournit une sortie de commutation N.O. entre 70 mm (non réglable) et le point de fin configuré du potentiomètre (70 - 500 mm). La limite de fin de la fenêtre de détection est réglée comme suit :

Programmation

- 1. Placez la cible à la distance souhaitée.
- 2. Tournez le potentiomètre de détection (à l'arrière de l'unité) dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que la LED de sortie rouge s'éteigne.
- 3. Tournez lentement le potentiomètre dans le sens horaire. La plage de détection est définie lorsque la LED de sortie rouge s'allume.

