




Altivar® 31 Conduit Entry Kit Accesorio de entrada del tubo conduit Altivar® 31 Kit d'entrée de conduits Altivar® 31

Table / Tabla / Tableau 1 : Part Numbers / Números de pieza / Numéros de pièce

Kit / Accesorio / Kit	Altivar 31 Drive Controller / Variador de velocidad Altivar 31 / Variateur de vitesse Altivar 31
	VW3A31811 ATV 31H018M3X, H037M3X, H05M3X, H075M3X
	VW3A31812 ATV 31H018M2, H037M2, H055M2, H075M2
	VW3A31813 ATV 31HU11M3X, HU15M3X
	VW3A31814 ATV 31HU11M2, HU15M2, HU22M3X, H037N4 ATV 31H055N4, H075N4, HU11N4, HU15N4 ATV 31H075S6X, HU15S6X
	VW3A31815 ATV 31HU22M2, HU30M3X, HU40M3X, HU22N4 ATV 31HU30N4, HU40N4, HU22S6X, HU40S6X
	VW3A31816 ATV 31HU55M3X, HU75M3X, HU55N4, HU75N4, ATV 31HU55S6X, HU75S6X
	VW3A31817 ATV 31HD11M3X, HD15M3X, HD11N4, HD15N4, ATV 31HD11S6X, HD15S6X

Figure / Figura / Figure 1 : Kit Contents / Contenido del accesorio / Contenu du kit



INSTALLATION

INSTALACIÓN

INSTALLATION

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE

- Ground equipment.
- Before servicing, disconnect all power, wait fifteen minutes, then verify that no voltage is present.
- After servicing, close the cover.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION PELIGROSA

- Conecte el equipo a tierra.
- Antes de prestar servicio de mantenimiento, desenergice el equipo, espere quince minutos para verificar que no haya tensión.
- Después del servicio de mantenimiento, cierre la cubierta.


El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

TENSION DANGEREUSE

- Raccordez l'appareil à la terre.
- Avant l'entretien, coupez toute alimentation, attendez quinze minutes pour vérifier l'absence de tension.
- Remplacez le couvercle après l'entretien.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Figure / Figura / Figure 2 : Installation / Instalación / Installation



Part Number / Número de pieza / N° de pièce	Length / Longitud / Longueur L	Torque / Par de apriete / Couple de serrage	
		A	B
VW3A31811	68 mm (2.67 in. / pulg / po)	MAX. 26.5 lb-in / lb-pulg / lb-po (3,0 N•m) (2 screws / tornillos / vis)	MAX. 17.7 lb-in / lb-pulg / lb-po (2,0 N•m) (4 screws / tornillos / vis)
VW3A31812			
VW3A31813			
VW3A31814			
VW3A31815			
VW3A31816	96 mm (3.78 in. / pulg / po)		
VW3A31817	99 mm (3.90 in. / pulg / po)		

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA
 8001 Hwy 64 East
 Knightdale, NC 27545
 1-888-SquareD (1-888-778-2733)
 www.us.SquareD.com

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
 Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
 Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
 Tel. 55-5804-5000
 www.schneider-electric.com.mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric Canada
 19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2
 Toronto, Ontario
 1-800-565-6699
 www.schneider-electric.ca