



Réf. 957 277



Réf. 955 745



Réf. 954 307



Réf. 340 100



Réf. 349 002



Réf. 957 281



Réf. 357 000 - 956 458/839

## Déclencheurs manuels rouges (livrés avec clé de réarmement)

Conformes à la norme NF EN 54-11 et certifiés CE CPR

Type	IP	IK	Clapet	Indicateur d'action mécanique	Clé de réarmement supplémentaire	Vitre et membrane de recharge	Pose	Référence
À membrane réarmable	40	07	En option réf. 957 298	Non	Réf. 349 001 (sachet de 10)	Réf. 957 297 (sachet de 5)	Saillie ou sur boîte d'encastrement 1 poste	<b>957 277</b>
À membrane réarmable	40	07	En option réf. 957 298	Oui	Réf. 349 001 (à l'unité)	Réf. 957 297 (sachet de 5)	Saillie ou sur boîte d'encastrement 1 poste	<b>955 745</b>
À membrane réarmable	67	07	En option réf. 956 581	Non	Réf. 955 612 (sachet de 10)	-	Saillie	<b>954 307</b>
À vitre pré-cassée	24	-	En option réf. 956 581	Non	Réf. 955 612 (sachet de 10)	Réf. 954 305 (sachet de 5)	Saillie	<b>340 100</b>

### Boîtier étanche pour déclencheur manuel rouge

Libellé	Références
IP 55 / IK 10 - Protection mécanique contre les poussières et l'humidité Polycarbonate	<b>349 002</b>

## Dispositifs de Commande Manuelle pour Issues de Secours (DCMIS)

Type	IP	IK	Clapet	Indicateur d'action mécanique	Clé de réarmement supplémentaire	Pose	Référence
À membrane réarmable	40	07	En option réf. 957 298	Non	Réf. 349 001 (sachet de 10)	Saillie ou sur boîte d'encastrement 1 poste	<b>957 281</b>
À membrane réarmable	40	07	En option réf. 957 298	Oui	Réf. 349 001 (sachet de 10)	Saillie ou sur boîte d'encastrement 1 poste	<b>956 458</b>
À membrane réarmable et double contact	40	07	En option réf. 957 298	Oui	Réf. 349 001 (sachet de 10)	Saillie ou sur boîte d'encastrement 1 poste	<b>956 839</b>

### Gestionnaire Local d'Issue de Secours (GLIS)

Libellé	Références
Permet de gérer l'ouverture d'une porte d'issue de secours par appui direct sur la membrane ou sur commande d'un équipement d'alarme incendie Signalisation du déclenchement par appui direct sur la membrane par indicateur d'action mécanique et signal sonore continu - Signalisation de l'état de la ventouse électromagnétique (alimentée/non alimentée) par voyant Signalisation d'un défaut de ligne DAS, de position de la porte (selon ventouse) par voyant et signal sonore discontinu Buzzer : 50 dB à 1 m IP 40 / IK 07 Livré avec clé de réarmement réf. 349 001	<b>357 000</b>