

VALLOX-HUIPPUIMUREIDEN VASTAAVUUSTAULUKKO

Vanha malli	Vanha jännite	Vanha l/s 150 Pa	Uusi malli	Uusi jännite	Uusi l/s 150 Pa	Huomautus
20P-EC, 20P-ECH	230/1/50	157	150, 150 DPC	230/1/50	160	
23P-EC, 23P-ECH	230/1/50	335	700, 700 DPC	230/1/50	719	*
25P-EC, 25P-ECH	230/1/50	680	700, 700 DPC	230/1/50	719	
31P-EC, 31P-ECH	230/1/50	740	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	
40P-EC, 40P-ECH	230/1/50	1220	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	
50P-EC, 50P-ECH	400/3/50	1910	2000, 2000 DPC	400/3/50	2080	
56P-EC, 56P-ECH	400/3/50	2350	2500, 2500 DPC	400/3/50	2565	
15-2-1	230/1/50	58	150, 150 DPC	230/1/50	160	**
15P-2-1	230/1/50	78	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
20-2-1	230/1/50	130	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
20P-2-1	230/1/50	132	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
22P-2-1	230/1/50	246	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
20-4	400/3/50	90	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
20P-4	400/3/50	105	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
20-4-1	230/1/50	90	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
20P-4-1	230/1/50	105	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
20-4/8, 20-4/6	400/3/50	90	150 DS	230/1/50	160	
20P-4/8, 20P-4/6	400/3/50	105	150 DS	230/1/50	160	
25-4	400/3/50	300	300, 300 DPC	230/1/50	327	***

* Vanhan ja uuden imurin tehoero on melko iso.

** Uuden imurin ohjaus pitää tehdä uusiksi, lisäksi vanhan ja uuden imurin tehoero on melko iso.

*** Uuden imurin ohjaus pitää tehdä uusiksi.

**** Exxeo-sarjassa ei ole ATEX-malleja, käytä Helios by Vallox -sarjan tuotteita.

Vanha malli	Vanha jännite	Vanha I/s 150 Pa	Uusi malli	Uusi jännite	Uusi I/s 150 Pa	Huomautus
25P-4	400/3/50	370	700, 700 DPC	230/1/50	719	**
25-4/8, 25-4/6	400/3/50	300	300 DS	230/1/50	327	
25P-4/8, 25P-4/6	400/3/50	370	700 DS	230/1/50	719	*
31-4-1	230/1/50	870	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***
31P-4-1	230/1/50	870	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***
31-6	400/3/50	300	300, 300 DPC	230/1/50	327	***
31P-6	400/3/50	150	150, 150 DPC	230/1/50	160	***
31-6/12, 31-6/8	400/3/50	300	300 DS	230/1/50	327	
31P-6/12, 31P-6/8	400/3/50	150	150 DS	230/1/50	160	
31-4	400/3/50	870	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	**
31P-4	400/3/50	870	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***
31-4/8, 31-4/6	400/3/50	870	1400 DS	230/1/50	1412	
31P-4/8, 31P-4/6	400/3/50	870	1400 DS	230/1/50	1412	
35P-4	400/3/50	1200	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***
35P-4/8, 35P-4/6	400/3/50	1200	1400 DS	230/1/50	1412	
35-6	400/3/50	510	700, 700 DPC	230/1/50	719	
35-6/12	400/3/50	510	700 DS	230/1/50	719	
35P-6	400/3/50	510	700, 700 DPC	230/1/50	719	
35P-6/12	400/3/50	510	700 DS	230/1/50	719	
40-6	400/3/50	950	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***
40P-6	400/3/50	900	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***
40-6/12, 40-6/8	400/3/50	950	1400 DS	230/1/50	1412	
40P-6/12, 40P-6/8	400/3/50	900	1400 DS	230/1/50	1412	
45-6	400/3/50	1330	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***
45P-6	400/3/50	1300	1400, 1400 DPC	230/1/50	1412	***

* Vanhan ja uuden imurin tehoero on melko iso.

** Uuden imurin ohjaus pitää tehdä uusiksi, lisäksi vanhan ja uuden imurin tehoero on melko iso.

*** Uuden imurin ohjaus pitää tehdä uusiksi.

**** Exxeo-sarjassa ei ole ATEX-malleja, käytä Helios by Vallox -sarjan tuotteita.

Vanha malli	Vanha jännite	Vanha l/s 150 Pa	Uusi malli	Uusi jännite	Uusi l/s 150 Pa	Huomautus
45-6/12, 45-6/8	400/3/50	1330	1400 DS	230/1/50	1412	
45P-6/12, 45P-6/8	400/3/50	1300	1400 DS	400/3/50	1412	
45-4	400/3/50	2190	2500, 2500 DPC	400/3/50	2565	***
45P-4	400/3/50	2300	2500, 2500 DPC	400/3/50	2565	***
45-4/8, 45-4/6	400/3/50	2190	2500 DS	400/3/50	2565	
45P-4/8, 45P-4/6	400/3/50	2300	2500 DS	400/3/50	2565	
50-6	400/3/50	2150	2500, 2500 DPC	400/3/50	2565	***
50P-6	400/3/50	2100	2500, 2500 DPC	400/3/50	2565	***
50-6/12, 50-6/8	400/3/50	2150	2500 DS	400/3/50	2565	
50P-6/12, 50P-6/8	400/3/50	2100	2500 DS	400/3/50	2565	
63-8	400/3/50	2800	4100, 4100 DPC	400/3/50	4187	**
63P-8	400/3/50	2800	4100, 4100 DPC	400/3/50	4187	**
63-8/16, 63-8/12	400/3/50	2800	4100 DS	400/3/50	4187	***
63P-8/16, 63P-8/12	400/3/50	2800	4100 DS	400/3/50	4187	***
Kelpo 70	400/3/50	600	700, 700 DPC, 700 DS	230/1/50	719	
Kelpo 100	400/3/50	1250	1400, 1400 DPC, 1400 DS	230/1/50	1412	
Kelpo 120	400/3/50	1750	2500, 2500 DPC, 2500 DS	400/3/50	2565	
MUH 25-4, 35-4, 45-6 EExe						****

* Vanhan ja uuden imurin tehoero on melko iso.

** Uuden imurin ohjaus pitää tehdä uusiksi, lisäksi vanhan ja uuden imurin tehoero on melko iso.

*** Uuden imurin ohjaus pitää tehdä uusiksi.

**** Exxeo-sarjassa ei ole ATEX-malleja, käytä Helios by Vallox -sarjan tuotteita.