CarOnSale

Skoda Kamiq Tour

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	62.793km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kamiq Tour [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, Tour OPF, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBGR7NW2N3059373	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.793km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.222km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung Lane-Assist und Front-Assist.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED in weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten Teil-LED (Schlussleuchte und Bremslicht)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anodized Cross
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Multifunktionsanzeige
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2651 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tour
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin-Grau
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Winter-Paket Plus
- Zentralverriegelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA RACE/RACE BLUE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Metallic-Lackierung
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten
- Ebene Ladefläche (Flat-Floor)
- Simply Clever-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0349
TMBGR7NW2N3059373
1736 kg
2935 kg
1. 910 kg
2. 870 kg
DLAA

CarOnSale



Fahrzeugmeldungen
Fehler: Lane Assist
Front Assist nicht verfügbar.
















ŠKODA
Service-Nachweis
Übergabe-Inspektion


EG-Übereinstimmungsbescheinigung







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)