CarOnSale

Hyundai i20

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	125.241km	101 PS	Benzin-Hybrid	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHBN51GAMZ046696	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.241km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 100g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Hochtöner
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte
- Motorhaubenisolierung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mild-Hybrid 74 kW (Motor 1,0 Ltr. - 74 kW T-GDI)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Einparkhilfe hinten
- Lenkrad heizbar

Sonderausstattung

- Individuallackierung Dach
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Sound-System BOSE Premium Surround (8 Lautsprecher)
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Navigations-Paket
- Subwoofer
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sonderlackierung Polar White Uni
- 8 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















BAYERN 3





CarOnSale







HI


Lo






i20


27.09.2021
HYUNDAI
HYUNDAI (TR)
07.09.2020
P.4:4500-6000*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.09.2021*


Außerbetriebsetzung
am: 17.09.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)