Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Audi	Q3 45 TFSI e basis	45 1.4 TFSI e EU6d, basis, 2021 - 2..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WAUZZZF37N1128320	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0588/BYE

	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	17.08.2022	k. A.	k. A.	110 kW	4	1395	09/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	69.520 km	k. A.	nein	04/26	63.050 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mythosschwarz Metallic	metallic	nein	k. A.	20.500 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Index	silber-schwarz	Getriebe 6-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Hybrid-Art	Schadstoffklasse	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
Hybr.B/E ext. aufl.	Plug-in-Hybrid	Euro 6d	A+++	41 (NEFZ)

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
13,0 kWh	k. A.	TYP2	45-49 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
		k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
Lithium-Ionen			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
nein	ja		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (..
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audi Drive Select
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachhimmel Stoff, Silber
e-tron Aufladesystem	Einstiegsleisten schwarz	Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit a..
Frontscheibe Akustikglas	Funkschlüssel	Fußmatten Velours
Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten (Glühlampen)	Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal..	Karosserie: 4-türig	Kindersicherung elektr. betätigt
Komfort-Fahrwerk	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)	Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)	Ladekantenschutz
Licht- und Regensensor	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn mit Fach
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
Plug-in Hybrid	Radioempfang digital (DAB)	Radstand 2680 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektro-mechanisch	Soundgenerator	Standklimatisierung
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Ausführung: Basis	Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

Ablage- und Gepäckraum-Paket	Ambiente-Beleuchtung	Assistenz-Paket
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi connect (Remote / Control)	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..
Business-Paket	Dachreling (Aluminium)	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..
Fzg. ohne Audi Phone Box	Fzg. ohne Spurverlassenswarnung	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..
Glanz-Paket	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Metallic-Lackierung
Rückfahrkamera	Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
Sitze vorn elektr. verstellbar	Sitzheizung vorn	Sportsitze vorn
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Dach, mehrfach eingedellt - drücken
2.	Dachrahmen vorne links auslegen und polieren
3.	Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	HU-Bescheinigung fehlt
3.	Kundendienstscheckheft fehlt
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	215/65 R17 99V	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/65 R17 99V	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Ladekabel (2 fach) (TYP2)	X	Ladegerät	
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Audi Q3 45 TFSI e basis


VIN: WAUZZZF37N1128320
Kilometerstand: 69.520 km
Erstzulassung: 17.08.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe








Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)




Schweller rechts (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)




Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)



Dachrahmen vorne links auslegen und polieren (DEKRA)



Ladekabel (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)