CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Land Rover Discovery Sport SE AWD

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 103.975km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49*
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Discovery Sport SE AWD [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** SALCA2BN8GH602762	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 103.975km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 179 PS (132 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.999 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 07/2016	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 139g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kerben, Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	230
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	210
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	190
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment mit Touchscreen
- Innenausstattung: Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill Dark Atlas Finish
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
- Multifunktions-Touchscreen
- Park-Distance-Control hinten
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Start/Stop-Anlage
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Terrain-Response-System
- Traktionskontrolle
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Uni-Lackierung
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Unterfahrschutz (silber dunkel)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Getränkehalter hinten
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: KAIKOURA STONE

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Klimaautomatik 2-Zonen - mit Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Subwoofer
- Teppich-Fußmatten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Komfort-Paket
- 10 Lautsprecher
- Nebelscheinwerfer
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

Made by Land Rover
JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*1659
SALCA2BN8GH602762
2505 kg
5005 kg
1340 kg
1270 kg
LRC 997 KAIKOURA STONE

CarOnSale

Umgebung auf Sicherheit prüfen

09:53
AUF DER KARTE SCROLLEN
400km

06.07.2016	1590	AKD000442	2	2	132/4000		200
M1G	AC		4589 - 4849		1898 - -		
SALCA2BN8GH602762	7		1690 - 1724		1846 - -		
LAND ROVER			-		175		-
LC			139		2505		2565
S5CD2F			1340		1270		-
A5A4			1340		1270		-
			75		3000		75
DISCOVERY SPORT			2500		750		5[illegible]-
JAGUAR LAND ROVER (GB)			225/65R17 106V				
Geländefz.Pers.bef.			225/65R19 106V				
Kombilimousine			-				
715/2007*2015/45W			BRAUN				8
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*1659*07				
Diesel			30.10.2015		K		FT303464
0002	36W0	1999					
WW.AHK LT.BGTG*							





SERVICE, WARRANTY & ASSISTANCE
DISCOVERY SPORT
LAND ROVER

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)

Motorhaube (Kratzer)

Motorhaube (Kratzer)

Rad (Kratzer)

Rad (Kratzer)

Rad (Kerben, Kratzer)

Rad (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Türe hinten links (Delle)

Türe hinten links (Delle)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Seitenteil hinten links (Kratzer)

Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)