CarOnSale

Volkswagen Fox Refresh

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	206.974km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fox Refresh [DE - LimS3 1.2 EU4, Refresh, 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ5ZZ94171267	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.974km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.386km	LETZTER SERVICE AM 11/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	400 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	600 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Leuchtweitenregelung
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Color
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 6 Lautsprecher)
- Lenkrad (Leder)
- Lautsprecher (6)
- Zentralverriegelung
- Handbremshebelgriff Leder
- Ausstattungs-Paket: Auf + Zu
- Perleffekt-Lackierung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage Climatic
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TYP / TYPE
521 1J4
MOTORKB. / GETR. KZ.
ENG. CODE / TRANS. CODE
LACKNR. / INNENAUSST.
PAINT NO. / INTERIOR
M. - AUSST. / OPTIONS

CarOnSale


CarOnSale

XOMAX
BREMEN







M1		AB			3828			1460	
WVWZZZ5ZZ94171267		7			1524			1069	
VOLKSWAGEN, VW					-		50		
5Z					139		1480		1480
ABSBMD					830		790		
FMS2T0891N114					830		790		-
-					77		3563		72
FOX					700		520		4.
VOLKSWAGEN-VW					165/70 R14 81T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					165/70 R14 81T				
Schrägheck,Limousine					-				
70/220/EWG+2003/76B/EG									9/-
EURO 4					e1*2001/116*0350*07				
Benzin					08.12.08		K		WY079384
0001		0462		1198					
0.1:900 bis 8% Steig.zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2180kg*									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Verformung)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)