
CarOnSale

BMW 218 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



01/2016	171.856km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6, Advantage, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2E510905C93096	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.856km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 166.843km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Fußraumbeleuchtung vorn
- HiFi-Lautsprechersystem
- Leseleuchten hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- CD-Laufwerk
- Service-System: Concierge Services
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten vorn
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Travel-Paket
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket
- Service-System: Remote Services
- Uni-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale












Servicebedarf
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check


Service Historie
29.06.2026 BMW 166843 km 00120
OK 19.05.2025 BMW 151848 km 00120
OK 10.02.2025 BMW 147632 km 00120
OK 02.08.2024 BMW 139366 km 00120


12:20 BAYERN 3 TP
147632 km 00120
OK 02.08.2024 BMW 139366 km 00120
OK 23.02.2023 BMW 117457 km 00120
OK 29.10.2021 BMW 98975 km 00120
OK 08.02.2021 BMW


12:20 BAYERN 3 TP
86158 km 00120
OK 28.12.2020 BMW 84998 km 00120
OK 16.04.2020 BMW 72011 km 00120
OK 04.02.2019 BMW 57008 km 00125
OK 13.08.2018 BMW


12:20 BAYERN 3 TP
OK 04.02.2019 BMW 57008 km 00125
OK 13.08.2018 BMW 49119 km 00125
OK 03.08.2018 BMW 48069 km 00125
OK 13.07.2017 BMW 26213 km 00125


IM FALL DES FALLES IMMER FÜR SIE DA.
BMW MOBILE CARE.
DER BMW 2er GRAN TOURER.


Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)


FEB 24
FEB 24

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)