CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	100.646km	265 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 d 4Matic [DE - Kb5 E 300 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132191B085661	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.646km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.633km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW CDI)
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenraumlicht-Paket
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: HIGHTECH SILBER
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Frontschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten AMG
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Multifunktions-Telefonie
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Rückfahrkamera
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Konnektivität-Paket
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Sitz-Komfort-Paket
- Surround-System Burmester
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
2690 kg
4890 kg
1230 kg
1460 kg

CarOnSale


Hinten







STOP



Mercedes-Benz
E-Klasse T-Modell




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
012166 2016
7531850
GJ473381


05.07.2022
MERCEDES-BENZ
E 300 D 4MATIC
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6 WLTP AP/P/C1 M N1 I
Hybr.Diesel/E
0010
36AP
1993
Grau
23.02.2022
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
Emissionsklasse: 05.07.2022*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)