CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2023	49.689km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - HKa4 317 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KBFZ0RP601558	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.689km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.060km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Geräuschmaßnahme außen
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Keyless-Start
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Anzeige für Waschwasserstand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3665 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Wärmeschutzverglasung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Partikelfilter
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Kindersicherung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Heckantrieb

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Generator 250 A
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Vorderachse verstärkt
- Wagenheber
- Holzfussboden im Laderaum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














235/65 R16 C







MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V3KBFZ0RP601558
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg

CarOnSale



CarOnSale







Gesamtes Umfeld beachten!






Nächste HU fällig
Nächste HU fällig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)