CarOnSale

Opel Astra Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	154.425km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Edition, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN W0VBD6EB4JG043409	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.425km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.399 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.320km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivKontrolllampe für Lichtanlage aktivTür hinten links öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad mit Multifunktion
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bluetooth Audio-Streaming
- Drehzahlmesser
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Anti-Blockier-System (ABS)

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Komfort-Paket
- Rückfahrkamera
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Licht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Voll-LED (IntelliLux)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Lenkrad (Leder)
- Fußmatten Velours
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Winter-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























OPEL
e4*2007/46*0996
W0VBD6EB4JG043409
1820 kg
3370 kg
1- 0930 kg
2- 0910 kg
Z 50W TAQF I18
92 kW


CarOnSale


CarOnSale






8 Servicebestätigung

Servicebestätigung 7
KFZ HENKE

6 Servicebestätigung

Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Servicebestätigung 5

ASTRA
OPEL
ASTRA

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)