CarOnSale

Volkswagen Transporter Kasten

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2008	252.727km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kasten [DE - Ka4 1.9 TDI DPF EU4, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZ8H143059	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 252.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 222.404km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2008	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	270 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Motor 1,9 Ltr. - 75 kW TDI KAT (BRS)
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserievariante: Normaldach
- Nichtraucher-Paket
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: GRAUWEISS
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Getriebe 5-Gang
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3000 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung


- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Verzurrösen Laderaum
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Heckscheibe heizbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
ABE NR.L148
WV1ZZZ7HZ8H143059
3200 kg
5200 kg
1 - 1630 kg
2 - 1720 kg
Typ 7HK











21833
21833
Max Hatbig
GmbH

6.8.2010
44040
Max Hatbig
GmbH


28.09.2011
66624


5.6.2012
84319
Autohaus
GRAF
96763 Eörth

7/4/17
136587
143/47970
Volkswagen
Zentrum
Nürnberg-
Marienberg
GmbH


152383 km
Josef Hartkopf















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)