CarOnSale

Peugeot 308 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	116.122km	131 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Active [DE - Kb5 1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Active, (Facelift) 2017 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN VF3LCYHZRKS510134	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.122km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.107km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	770 µm ⚠
Kotflügel vorne links	70 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	70 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	70 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehler Ad-Blue;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremskraftregler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kartentasche an Vordersitze
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn (doppelt)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Hurricane Grau
- Steckdose 230V
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Antischlupfregelung (ASR)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anzeige Motorölstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtkraftbegrenzer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung für Standheizung Webasto
- WIP-Bluetooth
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Einparkhilfe akustisch
- Heckscheibe getönt
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE

Sonderausstattung

- City-Paket
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- City-Paket Plus
- Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe akustisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale







VF3LCYHZRK8510134

CarOnSale


CarOnSale





Rücksicht





SERVICE-/GARANTIEHEFT
PEUGEOT


WARTUNGSNACHWEIS
Periodische Wartung
Stempel des Reparaturbetriebs


WARTUNGSNACHWEIS









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)