CarOnSale

Volkswagen ID.4 Pro Performance 150 kW

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



06/2023	73.131km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.4 Pro Performance 150 kW [AT - SUV5 Pro Performance, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZE2ZPE049622	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.131km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.131km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL	BATTERIESPANNUNG
0,6 h	7,5 h	352 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Frontscheibe Verbundglas, drahtlos heizbar, infrarot-reflektierend
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)
- Ladeleistung HV-Batterie 125 kW (Gleichstrom DC)
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOS BLACK
- Pro Performance
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED inkl. Automatische Fahrlichtschaltung
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Matrix
- Sprachsteuerungs-System
- Türverkleidung Kunstleder
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitzheizung vorn
- Stabilisator hinten
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stabilisator vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















D
B
N
R





VOLKSWAGEN AG
WVGZZZE2ZPE049622
2660 kg
3660 kg
1180 kg
1530 kg
Typ E2

CarOnSale

CarOnSale












14:13
Kein Telefon verbunden.
OFF

14:13
OFF


VOLKSWAGEN


Einmeldebestätigung
WVGZZZE2ZPE049622

Nächste Begutachtung 06.2028
Prüfort
Druckdatum/Zeit
Prüfstelle





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Dach (Delle)