CarOnSale

BMW xDrive 25 e Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	52.792km	125 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 25 e Sport Line [DE - SUV5 xDrive25e EU6d, Sport Line, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA71AB0705U20725	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.792km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.522km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 42g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 70 kW (Hybridantrieb)
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Hybrid 162 kW (Motor 1,5 Ltr. - 92 kW)
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 92 kW Hybrid (B38)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sport Line
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Connected eDrive Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Außenspiegel-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Business-Paket
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Metallic-Lackierung
- Head-up-Display
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale
X1










Service Historie
OK Datum: 09.09.2021 Service: 03821 BMW
Kilometer: 4 km
OK Datum: 20.02.2023 Service: 03821 BMW
Kilometer: 14.917 km
OK Datum: 06.08.2024 Service: 03821 BMW
Kilometer: 31.852 km
OK Datum: 25.02.2025 Service: 03821 BMW
Kilometer: 36.522 km






BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




10.09.21 0005 CYH000114
M1 AC
WBA71AB0705U20725
BMW
P1X
71AB
IAW50000
X1 xDrive25e
SAYER.MOT.WERKE-EMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP:AP;PI/CI; M, N1
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36AP 1499
7.2/8.2; +120 b.Anhängebetrieb *ww.AHK 1t.EGTG *Zu P2/
P4: 28 kW/30min; Nennleistung 70 kW *
SCHWARZ
e1*2007/46*1676*12
27.01.21
GF572685



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)




- Türe hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)