CarOnSale

Peugeot 5008 Hybrid 136 GT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2024	45.519km	136 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5008 Hybrid 136 GT [DE - SUV5 1.2 Hybrid 136 EU6e, GT, (Facelift) 2024 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MRHPY6RL025018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.519km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.806km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Audiosystem (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Auspuffanlage (Doppelauspuffblende) mit Endrohre verchromt
- Auspuffblende (Chrom)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Dachfarbe schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontschürze grau
- Full-LED-Paket
- Fußraumleuchte vorn LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetriebe (6-Stufen, Hybrid)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen in Alcantara
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kinder-Paket
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kombiinstrument digital
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (i-Cockpit Amplify)
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,2 Ltr. - 100 kW)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2840 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schutzleiste Ladekante (Chrom)
- Seitenairbag hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)
- Seitenschutzleisten Chrom
- Seitenschutzleisten mit Zierleiste
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sonderlackierung Artense-Grau Metallic
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Startanlage Keyless System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türzierleisten verchromt
- USB-Anschluss im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungsassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheinwerfer Full-LED
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Parfumspender
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

★ Sonderausstattung

- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Komfortsitze vorn
- Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitz vorn rechts elektr. neigungsverstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3MRHPY6RL025018
2250 KG
3360 KG
1 – 1150 KG
2 – 1200 KG













10:04
20.0
A/C

10:04
20.0
20.0
A/C




bebion
AUTO BEBION REUTLINGEN GMBH
PEUGEOT SERVICEPARTNER
Werkstatt

3008
5008

12.07.2024
VF3MRHPY6RD025918
PEUGEOT
5008
PEUGEOT (F)
Mehrzweckfahrzeug
Hybr.Benzin/E
KW,AHK LT,SCHWARZ

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)




- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)