



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Kunde:** | |
| **Berichtsnummer:** | |
| **Amtl. Kennzeichen:** | |

## Fahrzeugdaten

### BMW 3 Touring 320 d xDrive M Sport

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **WBA31FZ050FV83210** | Laufleistung abgelesen: | **26817 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **29.10.2025 / 2025** | Besichtigungsdatum/-ort: | **20.10.2026 Weinsberg** |
| Fahrzeugart: | **PKW** | Aufbauart: | **Kombilimousine** |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN): | **0005//CTZ** | Kraftstoff / Emissionsklasse: | **Diesel / Hybrid / Euro 6** |
| Getriebe Art: | **Automatik** | Navi.-Datenträger: | **-** |
| Hubraum / Leistung: | **1995 ccm / 140 kW (190 PS)** | Antriebsart: | **Allrad** |
| Lackfarbe: | **PORTIMAO BLAU METALLIC** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Nächste HU / AU: | **10.2028 / 10.2028** | Polster Art: | **Leder** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** |
| Fahrzeug verkehrssicher: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Besichtigungsbedingung: | **0** | | |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDERSTRASSE 297 · 47877 WILLICH
Sachverständiger
DIN EN ISO/IEC 17024:2012
validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion
IMSA - VALID
Reg. Nr.: 01908/1123/KFZ SV
Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass
QUALITÄTSMANAGEMENT
ISO 9001
Hüsges Gruppe

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium Original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **225/40/R19/93Y 5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **225/40/R19/93Y 5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **225/40/R19/93Y 5 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **225/40/R19/93Y 5 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |
| Ersatzrad: | **Tirefit** | |
| Zustand Ersatzrad: | **-** | |

## Nicht montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Aluminium Original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Pirelli** | **225/50/R17/98H 4.5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Pirelli** | **225/50/R17/98H 4.5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Pirelli** | **225/50/R17/98H 4.5 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Pirelli** | **225/50/R17/98H 4.5 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
  *Blinkleuchte in Außenspiegel integriert*
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
  *Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent*
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  *Service-System: Remote Services*
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
  *Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Curved Display*
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit

- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Modellpflege (2)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
  *Tagfahrlicht LED, Blinkleuchten LED*
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Variable Sportlenkung
- Widescreen Display

Akzentleiste

- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Spiegel-Paket
  *Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Innenspiegel mit Abblendautomatik*
- Sportdifferential
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
  *Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)*

## Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Comfort-Paket
- Gepäckraum-Paket
- LM-Felgen vorn/hinten 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 995 M, Jetblack)
- M Sport Pro Paket
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung Sensatec perforiert
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Verglasung Akustikglas
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Innovations-Paket
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung M Portimao Blau
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung
- Standheizung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens |

| | |
|---|---|
| | dokumentiert. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

**Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.**

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **-**<br>- |
| **Hinweis:** | Vorschäden : Stoßfänger hinten |

## Übersicht durchgeführte Technikprüfung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | **Motorlauf:** | In Ordnung |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| **Hinweis:** | * |

## Schäden

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| 1. | Stoßfänger Hinten | Abschürfung |
| 2. | Frontgrill Oben | Gebrauchsspuren |
| 3. | Stoßfänger Vorne | Abschürfung |
| 4. | Motorhaube | Steinschlag |
| 5. | Windschutzscheibe | Steinschlag |

| | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Felge (Aluminium) vorne rechts | Abschürfung |
| 7. | Scheinwerfer Halogen - Rechts | Gebrauchsspuren |
| 8. | Frontgrill Stoßfänger Unten | Beschädigt |
| 9. | Scheinwerfer Halogen - Links | Gebrauchsspuren |
| 10. | Innenraum | Gebrauchsspuren |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum




Kombiinstrument




Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Sonstiges




Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne




Ansicht Hinten



Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Stoßfänger Hinten

**Abschürfung**



1. Stoßfänger Hinten

**Abschürfung**



2. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



2. Frontgrill Oben

**Gebrauchsspuren**



3. Stoßfänger Vorne

**Abschürfung**




3. Stoßfänger Vorne

**Abschürfung**



3. Stoßfänger Vorne

**Abschürfung**



3. Stoßfänger Vorne

**Abschürfung**



4. Motorhaube

**Steinschlag**



5. Windschutzscheibe

**Steinschlag**



6. Felge (Aluminium) vorne rechts

**Abschürfung**



6. Felge (Aluminium) vorne rechts

**Abschürfung**



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts

**Gebrauchsspuren**



8. Frontgrill Stoßfänger Unten

**Beschädigt**



8. Frontgrill Stoßfänger Unten

**Beschädigt**



9. Scheinwerfer Halogen - Links

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**



10. Innenraum

**Gebrauchsspuren**