CarOnSale

Ford Custom 320 L1 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



10/2019	98.500km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 320 L1 Trend [DE - Ka4 2.0 TDCi EU6d-T, 320 L1 Trend PKW ZUL., (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0YXXTTGYKU57863	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.500km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 215g/km (WLTP) 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP) 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 5 mm Kerben, Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Laut Einlieferer: Dieselpartikelwerte zu hoch, liegen bei 500000 Pccm.

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist mit Firmenlogos foliert.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- PKW-Zulassung für TRANSIT
- Radstand 2933 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Sicht-Paket 2
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger teillackiert
- Style-Farb-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Trend
- Verzurrösen (8)
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Armlehnen vorn
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Generator 240 A
- Laderaumleuchte LED
- Laderaumschutz-Paket
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
CUSTOM
TREND
320S
W(mm)
L(mm)
H(mm)











Außerbetriebsetzung
am 26.10.2020
Landratsamt Rhön-Grabfeld
97630 Bad Neustadt
ZBI 260189404



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Folie beschädigt



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)