
CarOnSale

Ford Fiesta Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	230.315km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAKDFJ89075	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.315km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 203.689km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckklappengriff verchromt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Projektor-Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Zusatzheizung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic

Sonderausstattung


- Cool & Sound-Paket 4
- Kopfstütze hinten mitte
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Frontscheibe heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- 8 Lautsprecher
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















FIESTA
1.0 ECOBOOST (125PS)
EURO 6
FORD
WF0DXXGAKDFJ89075
1559
2455
859
785
JA6

CarOnSale







OFF
ECO
ON


ON
AUTO
A/C
OFF
OFF
ECO
ON


Park Pilot
16:14









85072 EICHSTÄTT
10.09.2025
autohaus schiller
Ford Vertragshändler
Telefon 08421 / 9722-0, Fax 9722-22
Reddorfer Straße 57
85072 EICHSTÄTT


85072 EICHSTÄTT
1.2 13
81210
24145
17.1.2020
100528
autohaus schiller


02/22
4.5.22
autohaus schiller
85072 EICHSTÄTT




23.10.15 8566 BDE000427
WF0DXXGAKDFJ89075
FORD
JAB
M1JH1D
SCHABL
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1
Schraegheckl imousine
715/2007*2015/45W
EURO6,W;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 M 36WO M998
F.i/F.z: 450 KG D. Anhängebetrieb*ww.AHK 1t.EGIG*
SCHWARZ
16.07.15
EN545785


DEKRA
nächste HU
Feb 2023
DEKRA
nächste HU
Feb 2027
Landratsamt
Eichstätt
85072 Eichstätt


EN545785
FORD
JAB
WF0DXXGAKDFJ89075
M1JH1D
SCHABL
Fiesta
FORD (D)
8566
Schraegheckl imousine
FORD-WERKE GmbH
998
Benzin
28.09.2015

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)