CarOnSale

Volkswagen Transporter Kasten FWD

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



07/2019	186.787km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kasten FWD [AT - Ka4 2.0 TDI EU6, 2015 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ7HZKH155677	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.787km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 161.856km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 193g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Start/Stop-Anlage Motor
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel konvex, links
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Radstand 3000 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Elektrik-Paket 3
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Innenspiegel abblendbar
- Lautsprecher (4)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Multifunktionsanzeige Plus
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik mit Bulli-Plakette
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- LKW-Zulassung
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0130
WV1ZZZ7HZKH155677
2800 kg
5200 kg
1 - 1600 kg
2 - 1550 kg
7J0
0,51





CarOnSale















TEILEGUTACHTEN




VOLKSWAGEN, VW
TRANSPORTER

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)