CarOnSale

Kia Sorento

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	193.849km	192 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sorento	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNAKU816BE5522787	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.849km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.359 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: 2 Schlüssel vorhanden , Nachlackierung Tür vorn rechts + Seitenwand hinten links, Ventildeckel undicht, Fahrzeug riecht nach Sprit

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenausstattung: Holz-Dekor
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Radstand 2700 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 145 kW CRDi KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zeituhr (digital)
- Original Fahrzeug Farbe: (3D) BRIGHT SILVER M

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















08:40

KNAKU816BE5522787

CarOnSale


9:49


KIA

CLIMATE
A/C


P
active
ECO

Clean Air
PUSH
AUTO
OFF
MODE
PUSH
DUAL
CLIMATE
A/C

08:49
RADIO
MEDIA



Als Ziel auswählen



94.60









KIA
OVERZICHT VAN HET PERIODIEK ONDERHOUD
1e Onderhoudsbeurt
Kilometerstand 21 200
Kenteken:
Werkorder Nr:
Datum:
Handtekening dealer / reparateur:
Stempel dealer / reparateur
Auto Zigan
2e Onderhoudsbeurt
Kilometerstand
Kenteken:
Werkorder Nr:
Datum:
Handtekening dealer / reparateur:
Stempel dealer / reparateur
Eigenaar is op de hoogte van het
13


KIA
Auto Zigan
OVERZICHT VAN HET PERIODIEK ONDERHOUD
14


KIA
The Power to Surprise
EEC Certificate of Conformity


4.11.2014 8253 AEH000366
1 AC
NAKU816BE5522787 9
ia
M.FL
5P11
61BZ1
ORENTO
IA MOTOR (ROK)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
ombilmousine
15/2007*568/2011J
URO5,J;P/CI, M, N1 I
enzin
001 35J0 02359
0 BIS 1745*
02 01 0141/06300 190
04685 - - 1885 - -
1700 - - 01698 - 01804
00100
200 002510 002510
01350 01450
01350 01450
079 03750 073
02000 0750 005
235/60R18 103H
235/60R18 103H
GRAU / - 7 / -
e11*2007/46*0634*05
10.05.2013 K WL552802




WL552802

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Türe hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



- Türe hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)