CarOnSale

Skoda Kamiq Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	38.314km	116 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kamiq Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d-T, Style OPF, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBGR9NW4M3025591	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.314km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.706km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Handschuhfach beleuchtet
- Infotainment-Paket Bolero
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kofferraumbeleuchtung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Textilfussmatten
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Kupfer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Notrufsystem
- Radstand 2651 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung LED in Rot
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Lenkrad heizbar
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, schwarz
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Seitenairbag hinten
- Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Ab Start

ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0349
TMBGR9NW4M3025591
1760 kg
2960 kg
1- 920 kg
2- 890 kg
www.skoda-auto.com

CarOnSale



AUTO
MENU
OFF
ŠKODA


RADIO
MEDIA
MENU
PHONE
APPS
CAR
Fahrweg kontrollieren!












ŠKODA


13.10.2020
M1
TMBGR9NW4M3025591
SKODA
NW
ABCDKRFX0
NFD7FD7CW0074BFSTNK4N1A
KAMIQ
SKODA (CZ)
FZ Z PERS BEF. B. 8 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/200 /*2018/1832DG
EURO6 WLTP;DG;P/C/I; M. N1 I
BENZIN
0001
36DG
00999
7-2/8.2-+50.B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:2960KG*WW.AHK LT.EGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)