CarOnSale

Opel Astra Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



03/2012	212.962km	LEISTUNG 165 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Innovation [DE - Cp3 2.0 CDTI EU5, Innovation ecoFlex, 2011 - 2014]	KATEGORIE Coupé
FIN W0LPF2EN3CG035249	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 212.962km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekorleisten schwarz / Titanium gebürstet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 121 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Leseleuchten im Fond
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: SEASHELL
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- AUX-IN-Anschluss
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachspoiler
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Check-Control-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 600
- Fahrwerk FlexRide Sport
- Sitzheizung vorn
- Textilfussmatten
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrwerk FlexRide
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Design-Paket
- Innenraum-Paket
- Sonderlackierung Metallic Mineral-Weiß
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Bluetooth-Schnittstelle, Telefonmodul integriert
- USB-Schnittstelle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sound-System Infinity
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Farbdisplay (CID)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Nebelscheinwerfer
- Mittelarmlehne hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e4*2007/46*0204
WOLPF2EN3CG035249
2040
3610
1- 1160
2- 0930
kg
kg
kg
kg
0.50
Z 187 TAHK
S
0999
TYRE PRESSURE
For cold tyres only
REIFENDRUCK
Nur für kalte Reifen












Offroad!

infinity
















14.03.2012 0035 ATY00030 02 01 0121/04000 210
AB
WOLPF2EN3CG035249 D
OPEL
P-J/SW 129 00204
BAHCC11 01160 00930
BA3L2FPHB5 01160 00930
77 03000 72
ASTRA GTC 01500 0750 005
OPEL 225/55 R17 97W
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 225/55 R17 97W
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*566/2011J GRAU 7
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e4*2007/46*0204*06
DIESEL 09.12.2011 K EA202172
0002 3530 01956
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2110*7,2/8,2:1000 B.ANH.BET
R.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.03.2012*


14.03.2012
EA202172

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)