CarOnSale

Toyota RAV4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2001	243.947km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RAV4	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTEHH20V806012795	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.947km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2001	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachreling
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 215/70 R16 ..S
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Toyota Collision Repair Time
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad-Abdeckung Hardbox, lackiert
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: satinsilber metallic / satinsilber metallic
- Antenne mechanisch
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT
- Radstand 2490 mm
- Rücksitz klappbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























N.V. TOYOTA MOTOR EUROPE MARKETING & ENGINEERING S.A.

CarOnSale





MIRROR
SECURITY

AUTO







18.09.2001 | 5013 | 42800A 4
01 | 0200
JTEHH20V806012795 | 9
-
A2
-
-
TOYOTA RAV4
TOYOTA EUROPE (B)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
-
EURO 3
Benzin
0001 | 0444 | 1998
2 | 2 | 110/6000 | 185
4200 - | 1735 -
1715 - | 1350 - -
- | -
211 | 1825 | 1825
920 | 1010 | -
920 | 1010 | -
086 | - | 073
1500 | 640 | 5 | -
215/70R16 99H
215/70R16 99H
-
Grau | 7
e6*98/14*0070*
- | A | FZ213603
ZU 18-20:L.BIS 4285,H.1690 U.ZU G:BIS 1460*ZU O.1:1700 BIS
8PRO2.STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE* N. AHK PROP2. E1300 0905*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Kratzer, Steinschlag)



- Dach (Kratzer, Steinschlag)



- Dach (Kratzer, Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Knackt beim öffnen



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)




- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)