CarOnSale

Volkswagen Caddy Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2013	246.956km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Kasten [DE - Ka4 1.6 TDI EU5, 2010 - 2015]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2KZDX141462	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 246.956km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 211.335km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv; Scheibenwischer vorne ohne Funktion;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; ein Fahrzeugschlüssel beschädigt; Scheibenwischer vorne ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2681 mm
- Schiebetür rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 1,6 Ltr. - 55 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Fensterheber elektrisch
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Antenne Außenspiegel links
- Heckscheibe mit blickdichter Folie
- Elektrik-Paket
- Klimaanlage Climatic
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















GmbH



VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0217
WV1ZZZ2KZDX141462
2159 kg
3550 kg
1 - 1075 kg
2 - 1230 kg
Typ 2KN
0,3

CarOnSale


CarOnSale




















Identification du véhicule
Le Service Volkswagen
2CA A72
Caddy KA Basis
CAVE
LZY
LBPA 0000 0000 RF


















VOLKSWAGEN
Véhicule déjà immatriculé sous le numéro : DA-455-GG
SERVICE HOMOLOGATION
M. JAWORSKI




08.11.13 D603 AVK004444
N1 BB
WV1ZZZ2KZDX141462
VOLKSWAGEN, VW
2KN
BBCAYEX01
NOJ2FM5FM5A4056N1SN27MQG2
N
CADDY
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gu.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*630/2012H
EUROS;H;PI/CI; N1 II
Diesel
0002 35HO 1598
e1*2007/46*0217*13
26.02.13 EZ6121
ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100
/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PMK 4 ab
Erstzul.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination an
teig.:3659kg*ww.AHK lt.EGTG*


ZBI 217157146



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Rückstände Farbe Spraydose



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Rost)




- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost, Lackschaden)



- Dach (Rost, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Blinker undicht



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt