CarOnSale

BMW 320 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2005	244.900km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 i [DE - Lim4 320 i EU4, 2006 - 2007]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAVA71050PR92148	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 244.900km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 155.040km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	350 µm ⚠	Beifahrertür	270 µm ⚠
Kotflügel vorne links	260 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	320 µm ⚠	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Ölverlust: am Ventildeckel; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Handbremssymbol erlischt nicht,; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT (N46)
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIS
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifenpannen-Anzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Mittelarmlehne hinten
- Außenspiegel heizbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Skisack
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Raucher-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Made in Germany
320i
N46B20B
A34/7
D1.0
ARKTIS METALLIC
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAVA71050PR92148
1840 kg
3315 kg
870 kg
1035 kg

CarOnSale

CarOnSale


89.0 MHz
14:34




18.08.2005
WBAVA71050PR52148
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
BÜRO 4
BENZIN
0001
0462
1995
4520
1421
1417
1385
178
1840
870
1035
1400
695
205/55R16 91V
GRAU
E1*2001/116*0308*02
28.04.2005
GU450954

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Haubendämpfer defekt,



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Folie gelöst



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)




- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Ohne Funktion)