CarOnSale

Mercedes-Benz C-Klasse C 43 AMG

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2023	84.666km	LEISTUNG 408 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-Klasse C 43 AMG	KATEGORIE Kombi
FIN W1KAH8HB6PF114583	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.666km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 408 PS (300 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 207g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	355 µm ⚠	Beifahrertür	380 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm ⚠
Türe hinten links	360 µm ⚠	Türe hinten rechts	365 µm ⚠
Seitenteil hinten links	390 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	95 µm ⚠	Heckklappe	290 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket USB
- Ausstattungs-Paket: Premium
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremssättel lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Digitales Instrumenten-Display
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Hinterachslenkung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Lenkrad (AMG Performance, Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 310 kW (Motor 2,0 Ltr. - 300 kW)
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Mittenairbag vorn
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parameterlenkung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung car sharing
- Zentral-Display (OLED)
- Änderung Ausstattungs-Niveau
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS - UNILACK

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- AMG Optik-Paket
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Holz schwarz Aluminium-Lines
- Komfort-Paket High-End
- Licht-Paket High-End
- Motorsound-System (AMG Real Performance Sound)
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Night-Paket (AMG)
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket Advanced
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sound-System
- Spiegel-Paket
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Smartphone integriert
- Digitales Instrumenten-Display
- Zentral-Display (OLED)
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Memory-Paket
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Digital Light mit Projektionsfunktion
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1KAH8HB6PF114583
2400 kg
4300 kg
1- 1160 kg
2- 1265 kg
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale

Kameraansichten
Parkassistenz












Mercedes-Benz
Service


STOP





Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
657808
GV677248


02.06.2023
WIKAN8BB6PF114583
MERCEDES-BENZ
H267TB
CZAM050A
AMG C 43 4MATIC+
MERCEDES-BENZ
Kombilimousine
WEISS
11.11.2022


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)