CarOnSale

VOLKSWAGEN-VW PASSAT VARIANT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/1992	273.017km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN-VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG PASSAT VARIANT	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ31ZNE399513	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 273.017km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.781 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 2
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/1992	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	100 µm ⚠
Seitenteil hinten links	660 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Tropfender Verlust;
Batterie	Andere: Fzg musste Fremdgestartet werden ; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach lässt sich nicht öffnen; Türen vorne Haken beim öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























1.07.92 0600 743 2166
0200
VWZZZ31ZNE399513 1
PASSAT VARIANT
VOLKSWAGEN-VW
KW KOMBI
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM EURO 2
Benzin
0425 1781
ZU S.1:2 M.DURCHGEHEND.LADEPLATTE ,7 8.BENUTZ.D.KINDER
-BANK"ZU 18-20:H.BIS 1860 U.ZU G:BIS 1306 U.BIS 1265
M.KINDERS -BANK"
01 66 /6500 173
4575 1720
1460 1155
1700 1700
885 940
885 940
84P 76
1200 550 5
185/65R14 85T
185/65R14 85T
SCHWARZ 9/-
E667/1*
31.07.92 A UR858038

CarOnSale


CarOnSale











Achtung: Unbedingt Ölwechsel-Service-Termine beachten – siehe Seiten 4 und 5


Betriebsanleitung
Passat
Service.
Adressen
Adresses




PASSAT VARIANT
VOLKSWAGEN-VW
PKW KOMBI
GESCHLOSSEN
SCHWARZ
SCHADSTOFFARM EURO 2
Benzin
185/65R14 85T
185/65R14 85T
F667/1*
31.07.92
UR858039


Landratsamt
Unstrut-Hainich-Kreis
Kfz.-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Dach Foliert



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel