CarOnSale

# Volkswagen Passat CC Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2009 | 132.577km | LEISTUNG<br>200 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Passat CC Basis [DE - Lim4 2.0 TSI EU4, 2008 - 2009] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WVWZZZ3CZAE519906 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>132.577km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>200 PS (147 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>122.690km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2009 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>186g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 220 µm ⚠ | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 270 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 90 µm |
| Türe hinten links | 190 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 230 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 220 µm ⚠ |
| Motorhaube | 90 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V T FSI / TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleiste(n) hinten Chrom
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 10 Lautsprecher, 8-Kanal-Verstärker)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Nebelscheinwerfer integriert
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sport-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Auto-Hold-Funktion
- 8-Kanal-Verstärker
- Multimediabuchse AUX-IN
- Winter-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















13:10
Geschwindigkeit
132577





WVWZZZ3CZAE519906

CarOnSale













RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!






Service-Information
Fahrzeugdaten




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)