CarOnSale

BMW X1

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	213.964km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAHU31090P917630	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.964km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 186.344km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Unrunder Lauf im kalten Zustand;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Warndreieck
- X-Line
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cross Track
- Sitzheizung vorn
- Ski-/Snowboardtasche
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Österreich-Paket Plus
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Head-up-Display
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- Service-System: Remote Services
- Dachreling Aluminium satiniert
- Sportsitze vorn
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Variable Sportlenkung
- Metallic-Lackierung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: Concierge Services
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAHU31090P917630
2145 kg
4225 kg
1- 1130 kg
2- 1070 kg




RADIO-ST
10:56
3000 km







BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST

12
1
24
25
2
10
30
3
9
29
27
4
8
28
7
6
5

AISCHE GEMEINSCHAFT
UBLIK ÖSTERREICH
ULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL1
001844119
03.11.2015
29.04.2025
Dies ist kein Eigentumsnachweis

BMW



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)