CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400

info@caronsale.de

www.caronsale.com

Opel Mokka Innovation ecoFlex

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 118.174km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92*
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Mokka Innovation ecoFlex [DE - SUV5 1.6 CDTI EU6, Innovation ecoFlex S/S, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** W0LJD7EC9G4270298	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 118.174km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 136 PS (100 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 106.959km	**Letzter Service am** 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 07/2016	**Farbe** Braun	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		**CO2-Emissionen** 124g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	110		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innovation Ecoflex
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket

- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2555 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose 230V
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: Espresso Braun

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Premium-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rückfahrkamera
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose 230V
- Komfort-Paket
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Ergonomiesitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

SEMPERIT

SEMPERIT

215/60 R17 V

SPEED-LIFE 3

ECOTEC



OPEL
e4*2007/46*0537
W0LJD7EC9G4270298
1883 kg
3383 kg
1-1065 kg
2-0995 kg
0.52 Z 41X TADE I16
100kW
2016


CarOnSale

BACK
INFO
AUTO

23°C
B1 Fran
10:31
Tromsø
Oslo
Berlin
Rom
London
Andorra
Belgrad









Servicebestätigung
Helmut Schreyer
Kfz.-Meisterbetrieb

Helmut Schreyer
Kfz.-Meisterbetrieb

OPEL Service- und Garantieheft

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Motorhaube (Steinschlag)

Motorhaube (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Seitenteil hinten links (Delle)