Mercedes-Benz V 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 19 4M lang

EZ 03/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 181.306km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63*
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	**Typ/Verkaufsbezeichnung** V 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION 19 4M lang [DE - Bs5 V 300 d EU6d-T, 4Matic lang Avantgarde Edition 19, (Facelift) 2019 - 20]		
Kategorie Van	**FIN** W1V44781313713922	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 181.306km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	**Polster** Leder	**Leistung** 239 PS (176 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.950 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 150.719km	**Letzter Service am** 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	**Sitze** 7	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 03/2020	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 227g/km (WLTP)	**Kraftstoffverbrauch** 8.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Rost		Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	135
Dach	105		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Fzg. ist/ war teilweise mit Werbefolie beklebt ,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AMG-Line
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Dachkantenspoiler AMG
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Frontschürze AMG
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar

• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Heckscheibe aufstellbar	• Heckscheibe heizbar
• Heckschürze AMG	• Infotainment-System: Remote Online
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Intelligent Light System LED
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserie/Aufbau: lang
• Kindersicherung	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 176 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
• PKW-Zulassung	• PRE-SAFE-System
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Radstand 3200 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
• Surround-System Burmester	• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Wärmeschutzverglasung	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Bremsassistent	• Bremssystem mit ABS+ASR
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Gurtstraffer	• Kamerasystem 360 Grad
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite

PTC Heater	Reifendruck-Kontrollsystem
Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System	Start/Stop-Anlage Motor
Wegfahrsperre	Heckleuchten LED
Tagfahrlicht	Partikelfilter
Antriebsart: Allradantrieb	Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	

Sonderausstattung

Anhängelast 2500 kg	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts	Fernbedienung für Zusatzheizung
Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG	Gepäcksicherungsnetz
Getränkehalter hinten	Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
Kraftstofftank: vergrößert	Laderaumunterteilung
Raucher-Paket	Reserverad mit Wagenheber
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar	Dachreling (Aluminium eloxiert)
Lastenverankerung / Verzurrösen	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
Diebstahl-Warnanlage	Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
Zusatzheizung (Warmwasser)	Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

R C
N P
D
2714.7
km
181306
31.5°C
10:43

OEM Car Info
CarPlay
Android Auto

MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
Mercedes-Benz
W1V44781313713922
3200 kg
5700 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg
TYP: 639/2
7992
1.0 %
0,51

CarOnSale

CarOnSale

NAVI
RADIO
MEDIA
TEL


10:44
Minsk
Athina
Warszawa
Beograd
Stockholm
Zagreb
Oslo
Berlin
Rom
Amsterdam
Monaco
London
TMC

Gesamtes Umfeld beachten!
180°-Ansicht

ATU
BREMSFLÜSSIGKEIT
07/25
150779
ATU
INSPEKTION
07/25
150779
ATU
KLIMASERVICE



06.03.2020	2222	ABY000885	2	2	176/4200	215
M1	AC		5140-5140		1928-1928	
W1V447813137139222	0		1883-1883		2230-2230	
Mercedes-Benz			-	100	-	
639/2			227	3200	3200	
KLU83320NXX			1550	1650	-	
2GJV4X37BEXX			1550	1650	-	
-			78	3150	70	
V-Klasse			2500	750	7	
Mercedes-Benz			245/45R19XL 102			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45R19XL 102			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832DG			Grau		1	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1			e1*2007/46*0457*23			
Diesel			22.10.2019		FS228224	
0002	36DG	1950	-			

ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1946*F.1/F.2:+100 B.ANH.BET
R.*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.



Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1715676
225100
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT



R C
N P
D
Service A
in 3300 km
ASSYST PLUS
34.0 °C
10:45
km/h
1/2

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)

Rad (Kratzer)

Rad (Rost)

Rad (Kerben)

Beifahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Türe hinten links (Kratzer)

Türe hinten rechts (Delle)

Türe hinten rechts (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Schweller links (Kratzer)

Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Kratzer)

Innenraum (Kratzer)