CarOnSale

Volkswagen Touran Trendline BMT/Start-Stopp

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2024	178.180km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Trendline BMT/Start-Stopp	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1T8RW019234	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.180km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2024	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)
- Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Silver
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar
- Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 205/60 R16 ..V
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wartung: Longlife-Service
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antennen-Diversity
- Auto-Hold-Funktion

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Batterie 68 Ah
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fußgänger- und Fahrraderkennung und Aktive Frontklappe
- Generator 180 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersitze (2) integriert - 2.Sitzreihe, links/rechts
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Klimazone: Nicht Heissland
- Klimazone: Standard-Klimazonen
- Kältemittel R 1234 YF
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DTSB)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Leuchtweitenregelung automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZ T8RW0 9234

CarOnSale

TOURAN
CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Amsterdam
Düsseldorf
Hamburg
Lille
London
Stavanger

Fahrweg kontrollieren!

SYNC
AUTO
A/C
MENU
OFF

OK
VIEW

RES
CNCL
SET


0
AUTO



ALARM












VOLKSWAGEN




28.03.2024 0603 00000000 -
M1 AF
WVGZZZ1T8RW019234 0
VOLKSWAGEN, VW
1T
DTS8AF
FD7FD7GC0044BIT72VR21CA0M
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36AP 1968
7.2/8.2:+90 B.ANHÄNGEBETRIEB*G.1:2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4150KG*BIS 8% STEIG..4350*BEI
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND VO Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*
WW.AHK LT.EGTG* EG-TG/TSN BASISFZ.E1*2001/116*0211*66/8WS01
028*ZU V.7:WLTP VH-WERT*
FORTSETZUNG SIEHE BEIBLATT
2 1 110/3000 206
4532-4532 1829-1629
1638-1638 1736-1736
80
155 2350 2350
1190 1210 -
1190 1210 -
76 3150 68
1800 750 7 -
205/60R16 96V
205/60R16 96V
Gelb 1
N HC169487
Taxi





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)