CarOnSale

Renault Master L1H2 HKa 3,3t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90***



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	131.655km	135 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master L1H2 HKa 3,3t [DE - HKa4 3,3t BLUE dCi 135 FAP EU6d, L1H2, (Facelift 2) 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MA000168890709	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.655km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Unbekannt	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.190km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Unbekannt	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren (vorne links und vorne rechts)

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	●
Schalt- / Automatikgetriebe	●
Lenkung	●
Batterie	●
Klimaanlage	●
Differential	●

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

BEHOBENER SCHADEN

Keine Unfallschäden bzw. Unfallreparaturen angegeben. Hinweis: "Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt." Im Bericht sind Karosserieschäden (Kratzer, Delle, Verformung) an Stoßstange vorne, Motorhaube, Türen, Seitenteilen und Heckklappe dokumentiert, jedoch keine reparierten Unfallschäden.

Verschleißteile

Bremsanlage	●
Kupplung	●
Fahrwerk	●

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: HELLROT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Verzurrösen Laderaumboden
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Laderaumtrennwand
- Modellpflege (2)
- Radstand 3182 mm
- Schaltpunktanzeige
- Schmutzfänger vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,30 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 99 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Holzfussboden im Laderaum
- Reserverad in Fahrbereifung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Klimaanlage
- Trittstufe hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Radvollabdeckungen
- Verzurrösen im Laderaum seitlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























RENAULT S.A.S.
VF1RA0G0123888709
0719



MASTER


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
CARUNION
CARUNION
CARUNION

KONTROLLNACHWEISE (2/6)
CARUNION

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung): Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung): Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung): Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung): Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Delle): Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle): Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle): Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Delle): Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle): Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle): Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle): Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle): Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle): Beifahrertür (Kratzer, Delle)

- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung): Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)

- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung): Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung): Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung): Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung): Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung): Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer): Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer): Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer): Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer): Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung): Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung): Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer): Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer): Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer): Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer): Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer): Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung): Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung): Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung): Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung): Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung): Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer): Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer): Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer): Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer): Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer): Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer): Heckklappe (Delle, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion, Genereller Schaden): Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)




- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch, Kratzer): Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Brandloch): Innenraum Sitz (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Brandloch): Innenraum Sitz (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Brandloch): Innenraum Sitz (Riss/Bruch, Brandloch)