CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	193.851km	116 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline [DE - LimS5 1.6 FSI EU4, Comfortline, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZ6P025977	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.851km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI
- Nichtraucher-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppeltonhorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung grün getönt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Lenkrad (Leder)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZ1KZ6P025977


CarOnSale





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Diverse Schäden)