CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	181.382km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 5-türig [DE - LimS5 A 180 EU5, BlueEfficiency, (Facelift) 2009 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1690321J974209	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.382km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 11.242km	LETZTER SERVICE AM 11/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	300 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Kofferraumabdeckung fehlt; Laut Einlieferer: Reparierter Wildschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Parameterlenkung
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Reiserechner
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Reifendruckwarner
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Scheibenwaschanlage beheizt
- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Armauflage vorn mit Fach
- Start/Stop-Anlage
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1690321974209
1770 kg
3070 kg
885 kg
885 kg

CarOnSale

CarOnSale





AUTO

ECO







27.10.2011 1313 AGC00246
M1 AC
WDD1690321J974209 6
MERCEDES-BENZ
169
X2RBM2
DZACA500
A 180
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 35A0 01699
7.2/8.2:920 B.ANH.BSTR.*WW.AHK
IONSKLASSE: 27.10.2011*

02 01 0085/05500 188
- - 03883 - - 1764
- - 1595 - - 01260
- 00075 -
0145 001770 001770
00885 00885 -
00885 00885 -
81 04125 71
01300 0595 005 -
185/65 R15 88T
185/65 R15 88T
-
SCHWARZ 9
e1*2001/116*0288*14
01.10.2010 K WX793731
-
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISS


R04AM342
ZBI 186


WX793731

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)