CarOnSale

Ford Connect Kasten lang Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2021	52.507km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Kasten lang Trend [DE - Ka.L3 1.5 EcoBlue EU6d, 210 (L2) Trend S/S, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0SXXWPGSMA48334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.507km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 47.028km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getränkehalter vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Sitz-Paket 18
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Umluftschaltung elektr. betätigt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Klimaanlage
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antischlupfregelung (ASR)
- Batterie 60 Ah
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontscheibe heizbar
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Laderaumwanne
- LKW-Zulassung
- Radstand 3062 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: SOLAR SILVER
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie verstärkt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Starter-Paket
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Audio-Paket 10
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Laderaumleuchte LED
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Radioempfang digital (DAB)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Farbdisplay (6 Zoll)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























FORD
WF0SXXWPGSMA48334
2305
3540
1225
1165
PU2 ZTGA
Ford-Werke GmbH D-50725 Cologne



CarOnSale



CarOnSale






Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.
SYNC
VOL
TUNE


Nächste Inspektion
Fälligkeitsdatum
oder nach Kilometerstand
7 Jahr Obligatorische Jahresprüfung
25.12.2025 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (2408/KM)
25.02.2026 bei normaler Jahresauflaufleistung
Reparaturbetrieb
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Hugo Pfohe GmbH - Hamburg
Ablieferzeitpunkt:
Auftragsnummer:
Ablesewert:
Planmäßige Wartung abgeschlossen
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Ausbausch des Pollen-/Geruchsfilters
Ölwechsel
Bremsflüssigkeitswechsel
Ford


28.09.2021
FORD
TRANSIT CONNECT
FORD (D)
VAN
DIESEL
215/55 R16 97V C C1
09.07.2021


HU
TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
Kreis Stormarn
Der Landrat


Castrol



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Rost)



- Schweller rechts (Delle, Rost)



- Schweller rechts (Delle, Rost)



- Schweller rechts (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)




- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)




- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)




- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)