CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan FWD Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 02*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	153.189km	199 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan FWD Highline [DE - Bs5 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Highline, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZKH141834	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.189km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 199 PS (146 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.697km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Riss/Bruch, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bremsanlage, Bremsscheiben und Beläge vorn, Antriebsstrang, Manschette Gelenkwelle vorn links, undicht

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chrom-Paket
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Doppeltonfanfare
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türablagekasten vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Zuheizer

- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Heckleuchten LED, rot
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Regensensor
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrwerk tiefergelegt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Tagfahrlicht LED
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

★ Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Linearus (Dekorband Black Glossy)
- Raucher-Paket
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachverstärkung elektronisch
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fahrradträger für Heckklappe
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Sound-System DYNAUDIO (digital)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Sprachverstärkung elektronisch
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















11:47
MDR JUMP

WV2ZZZ7HZKH141834

CarOnSale






AUTO 21°


• Bremsflüssigkeitswechsel
• Zusätzlicher Prüfumfang
30.11.2020
Werkstattbesuch
20210 km (+20200 km)
Autohaus Nidda GmbH, Eisenried 7, 63667 Nidda, Germany
• Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)


114446 km (+56612 km)
VGRDD GmbH & Co. KG, Liebstädter Straße 5, 01277 Dresden, Germany
• Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
• Staub- und Pollenfilter
• Getriebeöl
• Bremsflüssigkeitswechsel
• Zusätzlicher Prüfumfang
• Luftfilterelement






25.06.19
WV2ZZZ7HZKH141834
VOLKSWAGEN, VW
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
215/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI;M, N1
Diesel
235/55 R17 103H RF
235/55 R17 103H RF

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)