CarOnSale

# Nissan Note Acenta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026




| 09/2014 | 169.082km | LEISTUNG 80 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Nissan | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Note Acenta [DE - Van5 1.2 EU5, Acenta, 2013 - 2016] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>SJNTAAE12U1083356 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>169.082km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>80 PS (59 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.198 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>165.188km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2014 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>109g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 105 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 105 µm | Türe hinten rechts | 180 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 115 µm |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 115 µm |
| Dach | 95 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaanlage
- Kofferraumabdeckung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor


## Sonderausstattung

- Family-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multimedia-System Nissan Connect
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Mittelarmlehne hinten
- Laderaumboden variabel (Karakuri-System)
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Rücksitzbank verschiebbar
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























1510 kg
1940 kg
1- 770 kg
2- 785 kg
Type TAAE12 Colour, Trim Z11 G
Model TDWALHFE12EGA-AAB-

CarOnSale


CarOnSale


ARAL
5W40
165188
07/26
185000
07/27





NISSAN







ANTIEBESCHEINIGUNG
uweite NISSAN-Garantie
FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER
SJNTAAE12U1083356
MOTORNUMMER
MODELLCODE
E12 NOTE
GARANTIEBEGINN
KILOMETER-STAND
FARBNUMMER
FARBBESCHREIBUNG
BLACK
ÜBERGABEINSPEKTION
STEMPEL DES HÄNDLERS
AUTOHAUS VOGT GMBH & CO. KG
HÄNDLER-CODE
NAME KUNDENDIENSTLEITER



Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN
AUTO-VERTRIEB MÜLLER GMBH


NISSAN
AUTO-VERTRIEB MÜLLER GMBH


NISSAN
5229
NISSAN
5229



NISSAN
5229


NISSAN
AUTOHAUS VOGT GMBH & CO. KG


NISSAN
AUTOHAUS VOGT GMBH & CO. KG


NOTE
OWNERS








30.09.2014 1329 AHN000043
M1 AF
SJNTAAE12U1083356
NISSAN
E12
B
B01
NISSAN NOTE
NISSAN (CH)
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*195/2013J
EURO5;J;P1/C1;M, N1 I
Benzin
0001
O.1450 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D. ZUGKOMBIN
ATION MAX.1940KG BIS 12% STEIG.OD.MAX.1960KG BIS 8% ST
EIG.*


DEKRA
KÜS
c81890a
TDN2316K
Lahn-Dill-Kreis
Der Landrat



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)




- Innenraum (Anderer Schaden): Navigation kann vorhandene SD Karte nicht lesen,



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Verformung,