CarOnSale

Skoda Kodiaq

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	173.780km	239 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLM7NS3K8083173	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.780km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.491km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm	⚠ 4 mm
Kerben	Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm	⚠ 4 mm
Kerben	Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	330 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	360 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;
Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Bremsenergierückgewinnung
- CargoFlex-System
- Dachhimmel schwarz
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 176 kW BI-TDI
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Phonebox
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2791 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Verglasung getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Notrufsystem
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl (Drive Mode Selector)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

★ Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Schlaf
- Steckdose 230V
- Perleffekt-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Kamerasystem 360° inkl. Anhängerassistent & Parklenkassistent
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Sitzheizung vorn + hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Sound-System Canton
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU

ŠKODA AUTO a.s.
TMBLM7NS3K8083173
CUAA

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren

DSG




CANTON









15.07.2019	8004	ATW00003X	2	2	178/4000		221
M1G		AC	4699 - -		1882 - -		
TMBLM7NS3K8083173		1	1665 - -		1880 - -		
SKODA			-		100		-
NS			211		2421		2421
ACCUAAX1			1220		1230		-
NAD7AD7DL0077CP0GS5R1C7A			1220		1230		-
			87		3000		70
KODIAQ			2500		750	5	-
SKODA (CZ)			235/45 R20 100V				
Geländefz.Pers.bef.			235/45 R20 100V				
Kombilimousine			-				
715/2007*2017/1347AG			WEISS			0	
EURO6;WLTP;AG;PVC; M, N1 I			e6*2007/46*0249*11				
Diesel			03.05.2019		K	HA437915	
0002	36AG	1968					

7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN ATION:4921KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Undicht



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)