CarOnSale

Opel ZAFIRA TOURER

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	145.966km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ZAFIRA TOURER	KATEGORIE Van
FIN W0VPE9E77K1035258	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.966km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.837km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (WLTP) 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP) 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	750 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;Bordmappe fehlt; Nach Angaben des Einlieferers liegt ein reparierter Unfallschaden vor(Tür und kotflügel Vorne Links erneuert); weiterführende Informationen zum Schadenumfang wurden nicht bereitgestellt.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Ergonomiesitz vorn links
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Abbiegelicht
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU/DARKMOON BLUE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem 4.0 IntelliLink
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- 4 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)
- Lenkrad heizbar
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Lenkrad (Leder)
- Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
W0VPE9E77K1035258

CarOnSale


CarOnSale
























Servicebestätigung
Kfz-Werkstatt


Servicebestätigung


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Autohaus Scheisky


OPEL




10.01.19
WOVPE9E77K1035258
OPEL
P-J/SW
EA092CB12
BH2PAKFPF27
ZAFIRA TOURER
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6:WLTP:AG:PI/CI: M, N1
Diesel
25.09.18
D002
36AG
1956
FG025105
BLAU
225/50R17 94V7JX17ET44
225/50R17 94V7JX17ET44
10.01.2019*




FG025105

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)