CarOnSale

Volkswagen Crafter 30 mittellang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



11/2021	32.284km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 30 mittellang FWD [DE - Ka4 30 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9018258	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 32.284km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.272km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Notruffunktion ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag im Laderaum Holz
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
- Frontscheibe heizbar
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Handschuhfach abschließbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




































09.11.2021	0603	CBY47700 3	2	1	103/3000		160	
N1	BB		5986		2040			
WV1ZZZSYZN9018258	0		2355		--2103			
VOLKSWAGEN, VW					120	-		
SYN1E			227		3000		3000	
SYBA4ADNAEV3			1800		2100	-		
NN300NSFMSAX0022C4BKMC3DOVW			1800		2100	-		
			74		2375		71	
CRAFTER			3000		750	3	-	
VOLKSWAGEN-VW			205/75 R16C 113R M+S					
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			205/75 R16C 113R M+S					
Van			-					
715/2007*2018/1832AR								
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2			e1*2007/46*1613*23					
Diesel			29.07.2021		K	GF362030		
0002	36AR	1968						

TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSEITIG
MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*MW.AHK LT.EG
TG*Datum zur Emissionsklasse: 09.11.2021*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)