CarOnSale

Opel Zafira Sport

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



12/2013	186.809km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Sport [AT - Van5 1.6 CDTI EU6, Sport ecoFlex Start/Stop, 2013 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN W0LPD9E36E2041818	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.809km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 87.846km	LETZTER SERVICE AM 01/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	310 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern, Vibrieren;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Umluft-Control
- Bordcomputer
- Design-Paket
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP SKY
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sportsitze vorn
- Triple-Info-System
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung
- ecoFLEX-Paket

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























W0LPD9E36E2041818

CarOnSale


12:04
9°C




OPEL
ZAFIRA TOURER
Abgemeldet am:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)