CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	166.929km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sport & Style 4Motion BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, 4Motion Sport & Style, 2011 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZCW601932	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.929km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.860km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	380 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2604 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Spiegel-Paket
- Top-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Tagfahrlicht LED
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Sitzheizung vorn
- Mittelarmlehne hinten (Polsterauflage steckbar)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Mittelarmlehne vorn
- Einparkhilfe hinten
- Fußmatten Textil
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
- Multifunktionsbox / Mittelarmlehne hinten gepolstert
- Perleffekt-Lackierung
- Steckdose 230V
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Gepäckmanagement-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Seitenairbag hinten
- Technik-Paket
- Winter-Paket
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Einparkhilfe hinten
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Leseleuchten vorn und hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0460
WVGZZZ5NZCW601932
2280 kg
4480 kg
1 - 1190 kg
2 - 1120 kg
Typ 5N



CarOnSale






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Juli 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Fritz
C1166003
Bemerkungen
- Internet: www.kues-pruefstellen.de e-mail: kues.zeven@t-online.de
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung 158,00 EUR
Endsumme netto: 132,77 EUR; 19% USt: 25,23 EUR
Endsumme 158,00 EUR

23.05.2012 0603 AKS001702
M1 AC
WVGZZZ5NZCW601932 3
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACCFFBX1
AD7AD78H03NDSTVR27MQO
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fzz.Pers.bef.b. 6 Spl
Kombilmousine
715/2007/EG*2008/F
EURO5,F PI(D), M, N1,1
Diesel
0002 35F0 1968
2 2 103/4200 188
4428 - 4528 1809 -
1645 - 1701 1664 -
100
158 2260 2260
1190 1120
74 2375 71
2200 750 54
215/60 R17 96H
215/60 R17 96H
SCHWARZ 9
e1*2001/116*0450*12
05.10.2011 HK WN266440
F.1/F.2:+0 U.1:226,2:+30 B.ANHANGEBETRIEBZUL.GES-GEW.D.ZUG
ES MAX.4460K/*FZ.IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FA
HRDYN.STABI.SYST.F. ANH.BETR.F. TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z
9.AUSN.VO.Z.STVO-STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *WW.AHK LT.EG-TG*O
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.05.2012*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)