CarOnSale

# Volkswagen Golf Plus Sportline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2006 | 212.431km | 102 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Golf Plus Sportline [DE - LimS5 1.6 EU4, Sportline, 2006 - 2009] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WVWZZZ1KZ7W558588 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>212.431km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>102 PS (75 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.595 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>203.832km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2006 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>183g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.7l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 105 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 90 µm |
| Motorhaube | 225 µm ⚠ | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 100 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT

## Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Winter-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Türlautsprecher vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0304
WVWZZZ1KZ7W558588
1920 kg
3120 kg
1 - 1000 kg
2 - 0970 kg
Typ 1KP


CAR ON SALE






0



Kfz-Werkstatt
Christian Geiler


Kfz-Werkstatt
Christian Geiler


3.1 Bedienung
Golf Plus
3.1






21.12.2006 0603 ADE00034 9
M1 AF
WVWZZZ1KZ7W558580 6
VOLKSWAGEN, VW
1KP
AFBSEX0
FM5FM5AF013N0GGN1
GOLF PLUS
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
70/220/EWG*2003/76R/EG
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01595
P.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+35 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.T:1500 B
IS B4 STEIG.*ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.3120KG*FAHRZEUG I
ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPL 100 KM/H GEN.3.ASND.V
O.Z.9.AUSN.NO.Z.STVO*HW.AUF LT.BETU*DATUM ZUR EMISSION
SKLASSE: 21.12.2006*
02 01 0075/05600 180
04206 - 04302 - 1759
1565 - 1592 - 01383
- 00975 -
183 001920 001920
01000 00970 -
01000 00970 -
82 04200 73
01200 0690 065 -
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
BLAU 5
a1*2001/116*0308*07
27.09.2006 K VW458581



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)




- Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)




- Heckklappe (Lackschaden, Rost)