
CarOnSale

Renault Clio Techno

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



11/2023	33.124km	LEISTUNG 94 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Techno [DE - LimS5 1.6 E-TECH Hybrid 145 EU6e, Techno, (Facelift) 2023 - 2026]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1RJA00271825549	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.124km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 94 PS (69 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 98g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegelgehäuse Black Pearl Schwarz
- Bremsassistent
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel Grau
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze Sport in Wagenfarbe
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Multi-Mode
- Heckleuchten LED, C-förmig mit Signature
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 105 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 69 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Komfort-Paket Business
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Modellpflege
- Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7")
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















My Sense
P
READY
33124 km
0.4 km
260 km










RENAULT S.A.S.
VF1RJA00271825549


CarOnSale


CarOnSale






Achten Sie auf die Umgebung!


CLIO



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)